

スクールゾーン対策協議会 最終報告

全校アンケートの回答をもとに点検箇所の情報を集め、スクールゾーン対策協議会の要望書を作成いたしました。
 要望に対する回答と現状についてご報告いたします。
 事故を未然に防ぐため、交通ルールとマナーについて、ご家庭でもぜひ話し合ってくださいと思います。

要望No.	場所	点検結果	希望	対策
1	下町(ふくしクリニック方面) 駒岡4丁目23-72	パティオ駒岡16号館からゴミステーション前は車がスピードを出して走行するため危険	見守り活動の強化希望	見守りDAYによる指導、家庭での指導
2	下町(パークホームズ方面) 駒岡3丁目21-56	薄暗く倒木の危険あり	木の伐採希望	私道のため対処不可
3	駒岡3丁目27-1	ガソリンスタンド周辺の交差点はミラーが設置されているが、死角が多く危険	見守り活動の強化希望	見守りDAYによる指導、家庭での指導
4	駒岡3丁目26	停止線・止まれの道路標示が薄い	補修希望(R3.4年要望)	補修予定
5	梶山2丁目、駒岡3丁目付近 (梶山・中町すみれ班方面) 駒岡3丁目11-1	スクールゾーン道路標示が薄い	補修希望	補修予定
6	梶山2丁目20付近	以前修繕した箇所が数か所、再度崩れている	補修希望	補修予定
7	駒岡3丁目8から11までの道路	時間帯指定の規制があるが、指定車以外の進入を見かける	取り締まり強化希望	警察での取り締まり強化
8	駒岡3丁目13	崖崩れの心配がある。竹などの樹木が生い茂り道幅が狭くなっている	斜面の整備、補強希望(R3.4年要望)	私有地のため対応不可。R4に手紙を出して指導済み
9	駒岡3丁目(上町・丸亀製麺方面) 駒岡3丁目1	道路上の迷惑駐車、歩道への乗り上げ駐車がいちもあり、見通しが悪く危険	路上駐車、駐輪等の取り締まり強化希望	警察での取り締まり強化
10	駒岡3丁目4-22(バス停長松寺前)の歩道	バス停(長松寺前)の歩道の道幅が狭く、横断歩道に信号がないため危険	見守り活動の強化希望	見守りDAYによる指導、家庭での指導
11	駒岡2・3丁目(イオン方面) 駒岡4丁目 駒岡十字路の交差点	子どもが交差点ぎりぎりに立つことがあり危険	4つの横断歩道のところにガードレールの設置希望	車止めがあるため設置不可。子どもには後ろのほうで待機するように指導を
12	駒岡2丁目7と8の十字路	見通しが悪い	信号機の設置希望	交通量が少なく周辺道路の渋滞の原因となるため設置不可
13	駒岡2丁目15-4横断歩道までの道	歩行者用の路側帯が狭く交通量も多いため危険	見守り活動の強化希望	見守りDAYによる指導、家庭での指導
14	駒岡2丁目15(一の瀬バス停付近)	バス待ちの人や乗り降りする人とすれ違う時に危険を感じる。自転車も通るので危険	見守り活動の強化希望	見守りDAYによる指導、家庭での指導
15	駒岡5丁目6-1	イオンの駐車場出入口があり車線からはみ出す車が多く危険	見守り活動の強化希望	警察での見回り強化
16	駒岡2丁目14-1 (一の瀬交差点の横断歩道)	雨の日により一列で全員で横断歩道を渡りきれず、分かれてしまうことがあり注意が必要	見守り活動の強化希望	見守りDAYによる指導、家庭での指導
17	駒岡2丁目18-1 (駒岡交番前交差点の横断歩道)	雨の日により一列で全員で横断歩道を渡りきれず、分かれてしまうことがあり注意が必要	見守り活動の強化希望	見守りDAYによる指導、家庭での指導
18	駒岡2丁目16-48	車が勢よく通るので危険	見守り活動の強化希望	見守りDAYによる指導、家庭での指導。警察での見回り強化
19	駒岡5丁目1-28	見通しが悪いため歩行者と自転車のすれ違いが危険	見守り活動の強化希望	見守りDAYによる指導、家庭での指導
20	駒岡2丁目付近の十字路	横断歩道の標識が曲がっている	標識の補修希望(R3.4年要望)	補修予定
21	駒岡5丁目(養護学校方面) 駒岡5丁目4-22と 駒岡5丁目9-11の十字路	信号がない十字路で、朝は車通りが多く、一時停止せず走る車も多い	取り締まり強化希望	警察での取り締まり強化
22	駒岡5丁目2	植木があり、見通しが悪い	カーブミラーの設置希望	側道から目視できるので設置不可。停止線があるので子どもたちには目視で注意して歩行するように指導を
23	駒岡4丁目29-5付近	狭い道が続く、家が立ち並んでいるためか、自転車等の交通量が多い	見守り活動の強化希望	見守りDAYによる指導、家庭での指導
24	駒岡4丁目29-1	交差点マークが薄い	交差点マークの補修希望(R4年要望)	補修予定
25	駒岡2丁目11付近	路上駐車がとて多く見通しが悪く歩道が圧迫され、通行に差し支える	路上駐車の取り締まり強化希望	警察での取り締まり強化
26	駒岡3丁目19-1と駒岡3丁目18-19T字路	横断歩道の線が薄い	補修希望	補修予定
27	駒岡3丁目19-1(セブンイレブン前)	歩道がデコボコしていて歩きにくく、雨の日は水たまりができています	補修希望	補修予定
28	駒岡3丁目21-23と 駒岡3丁目16-37のT字路	登下校時に子どもたちが走ったり飛びだしたり広がって歩いている時があり危険	登下校の歩き方指導希望	見守りDAYによる指導、家庭での指導

29	駒岡3丁目(相変電所方面) 駒岡3丁目20-22と 駒岡3丁目18-30の十字路	見通しが悪い上に、車がスピードを緩める事無く自転車と接触する事故が時々あり危険	交通取り締まり強化希望	警察での下校時間帯に取り締まり強化
30	駒岡3丁目19-1(セブンイレブン前)	朝は車の出入りや、自転車・歩行者の出入りが多い	見守り活動の強化希望	見守りDAYによる指導、家庭での指導
31	駒岡3丁目16	車が来ないつもりで横断すると危険	見守り活動の強化希望	見守りDAYによる指導、家庭での指導
32	駒岡3丁目畑沿いの道路	信号待ちの車がグリーンラインに停車して歩くスペースがない。グリーンラインの内側が通学路のため車止め(ポール)を設置してほしい。令和4年対応予定だが、未完了のため再提出	ポールの設置希望(継続要望)	道路幅が4メートル未満であることからポールは設置不可
33	駒岡4丁目(センターフォート方面) 駒岡4丁目24(地区センターからガソリンスタンドへ向かう道路)	道幅が狭い上にカーブや交差点があり、一方通行ではなく大きい車も通るため危険	見守り活動の強化希望	見守りDAYによる指導、家庭での指導
34	駒岡4丁目23-45	道幅が狭く、その先の歩道の見通しが悪い。同じ時間帯に中学生も集団で通るため信号待ちのスペースが狭く危険	見守り活動、信号待ちの指導希望	見守りDAYによる指導、家庭での指導