



1

要望：「止まれ」路面標示補修
箇所：万騎が原 122 と 127 の間
理由：薄くなっているため
※H29 年度未補修



2

要望：「右急カーブ」路面標示補修
箇所：万騎が原 65-1 と小学校バス停の間
理由：薄くなっているため



3

要望：横断歩道の新設

箇所：万騎が原 124 から 142 の間

理由：通学路で児童が横断するため

現状二の
2箇所に
横断歩道
あり。



4

要望：「右急カーブ」路面標示補修

箇所：万騎が原 69-3 と柏町 22-6 の間

理由：薄くなっているため



5

要望：「止まれ」路面標示補修
箇所：柏町 23-8 と柏町 22-7 の間
理由：薄くなっているため



6

要望：「止まれ」路面標示補修
箇所：万騎が原 133 と 134 の間
理由：薄くなっているため




7

要望：「止まれ」路面標示補修
箇所：万騎が原 137 と 140 の間
理由：薄くなっているため

要望：横断歩道の新設
8 箇所：万騎が原 83-10 から 84-4 の間
理由：通学路で児童が横断するため



コクヨ コピー 15 (52×36)





9

要望：「止まれ」路面標示補修

箇所：万騎が原 85-4

理由：薄くなりテープが剥がれているため



10

要望：「止まれ」路面標示補修

箇所：万騎が原 81 と 82 の間

理由：薄くなっているため

※H29 年度未補修



11

要望：「30」路面標示補修

箇所：万騎が原 67

理由：薄くなっているため



12

要望：「30」路面標示補修

箇所：万騎が原 69

理由：薄くなっているため



13

要望：白線の路面標示補修

箇所：万騎が原 65 から 66 にかけて

理由：薄くなっているため



14

要望：「時間規制 7-9」路面標示補修

箇所：万騎が原 64（十字路）

理由：薄くなっているため



15

要望：白線の路面標示補修

箇所：万騎が原 135 から 136 にかけて

理由：薄くなっているため



16

要望：注意喚起の標識新設または路面標示新設

「止まれ」や「横断歩道」

箇所：万騎が原 140 と 139 の間

理由：急な下り坂のためスピードが出て危険。通

学路で多くの児童が横断するため



17

要望：「横断歩道」補修

箇所：万騎が原 13 から 58 に渡る横断歩道

理由：薄くなっているため



18

要望：「横断歩道」補修

箇所：万騎が原 13 からこども自然公園に渡る横
断歩道

理由：薄くなっているため



19

要望：「止まれ」路面標示補修
箇所：万騎が原 50 と 57 の間
理由：薄くなっているため



20

要望：「止まれ」路面標示新設
箇所：万騎が原 62 と 63 の間（ゾーン 30 が路
面標示されている手前）
理由：児童が下校中、車と接触する危険がある為





21

要望：「止まれ」路面標示補修
箇所：万騎が原 95 と 99 の間
理由：薄くなっているため
※H29 年度未補修



22

要望：「止まれ」路面標示補修
箇所：万騎が原 86 と 89 の間
理由：薄くなっているため
※H29 年度未補修



21

要望：「止まれ」路面標示補修
箇所：万騎が原 95 と 99 の間
理由：薄くなっているため
※H29 年度未補修



22

要望：「止まれ」路面標示補修
箇所：万騎が原 86 と 89 の間
理由：薄くなっているため
※H29 年度未補修



23

要望：「横断歩道」補修

箇所：二俣川 2-86-7 (十字路)

理由：薄くなっているため

※H29 年度未補修



24

要望：「進行方向矢印」路面標示補修

箇所：二俣川 2-36-3 (ひばり薬局の前あたり)

理由：薄くなっているため



25

要望：「横断歩道」補修

箇所:万騎が原 31 から 32(万騎が原第 4 公園前)

理由：薄くなっているため