

## あゆみが丘地区 点検報告

危険と感ずる場所

ニトリ前、あゆみが丘交差点の横断歩道

→白線が消えかかっているので補修してほしい。



<警察>

⇒ 補修上申済み