

ガーデンヒルズ地区 点検報告

ガーデンヒルズ地区 案件 1

危険と感ずる場所

中川駅歩道橋坂道(中川1丁目2付近)

にしっ子通り及び歩道橋の合流地点の見通しの改善

→キンモクセイの木の伐採

坂道に自転車の通行位置を示すゆっくりマークの記載



<土木>

⇒ キンモクセイの木が、繁茂していることを確認しましたので、今年度剪定を行います。

坂道に自転車の通行位置を示すゆっくりマークの記載については、「都筑区自転車・歩行者安全事業」の推奨ルートとなっていないため路面標示等の対応はいたしていません。

※R元年度にも同様の要望が寄せられており、坂道の道路照明灯に地域と連名で、注意喚起のゆっくりマークの掲示をしています。